


Informations techniques






Connecteurs rapides pour réparations :

Ces connecteurs rapides permettent d'allonger des câbles ou de les raccorder simplement entre eux lors de réparations.



Le connecteur rapide n° 5649021 convient exclusivement pour des câbles flexibles de max. 4 fils avec une section de 0,34 à 0,75 mm². Degré de protection IP65.

Le connecteur rapide n° 5649022 est le modèle directement au dessus qui présente un Ø de 26 mm, une longueur de 90 mm pour une section de 0,75 à 1,5 mm².

		1.) Dénuder le câble 2.) Enfoncer le câble à travers le support
		3.) Enfoncer les différents fils dans les encoches prévues à cet effet
		4.) Couper la partie excédentaire des fils
		5.) Enfoncer le support dans la partie médiane et visser à fond, l'isolation est alors découpée et le contact est établi
	6.) Pousser l'autre extrémité de câble dans le second support et visser celui-ci dans la partie médiane, comme expliqué aux points 1 à 4. Important ! Respecter la même attribution des couleurs de câble que pour le premier support	
		Lorsque le connecteur rapide est démonté, il faut découper un petit morceau de câble et procéder comme décrit ci-dessus avant de rebrancher les deux extrémités de câble avec le connecteur rapide.